

Technical Data Sheet

TP39.00.30

ПУ прозрачный лак

Версия глянца:	30	
Назначение:	Плоские детали, деревянные рельефные части	
Способ нанесения:	Ручное, автоматическое, электростатическое распыление	
Смешивание:	по весу (%)	
	TP39.00.30	100
	Отвердитель	50
	Растворитель	30

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего отвердителя и растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта.

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.10 ± 0.030
Сухой остаток (%):	43
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	21 ± 2
Температура вспышки:	>21°C

Основные характеристики

Количество слоев:	2
Рекомендуемый расход (г/м ²):	80-120
Сушка (100 г/м ² при 20°C):	Пылестойкость: 10 мин На отлип: 45 мин Перекрытие: 45-120 мин
Срок годности (месяцев):	24 После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

- TP39.00.30 хорошо шлифуется, водостойкий, прекрасен для шлифовки. Отличается быстрым временем сушки.
- Только для промышленного применения.

Транспортировка и хранение:

Продукт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ