

# Technical Data Sheet

TA35.00.25

Бесцветный акриловый лак

Версия глянца:	25
Назначение:	Светлая древесина
Способ нанесения:	Лаконолив, распыление пистолетом
Смешивание:	по весу (кг)
	ТА35.00.25 100
	НА35.00.00 20
	Растворитель 20-30

\* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

## Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	0.920 ± 0.030
Сухой остаток (%):	23
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	31 ± 3

## Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	24
Количество нанесения (г/м <sup>2</sup> ):	макс. 130
Сушка (100 г/м <sup>2</sup> при 20°C):	Пылестойкость: 15-20 мин На отлип: 20-30 мин Складирование: 6 часов
Срок годности (месяцев):	24 После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

- TA35.00.25 обеспечивает полную прозрачность, высокую мягкость поверхность и хорошую укрывистость.
- В особенности подходит для нанесения, когда требуется отличная стойкость к пожелтению.

#### **Транспортировка и хранение:**

Продукт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

#### **Меры предосторожности:**

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

#### **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ**